

BV000455

Mercedes Benz

Mercedes Benz Sprinter 514 2.2 CDI

Automaat Laadklep Climate Control Camera Carplay Bakwagen Meubelbak

€ 29.445
Excl. VAT

€ 562
lease p/m for 5 years



	Rok produkcji	2019
	Przebieg	12639 km
	Skrzynia biegów	Automaat
	Paliwo	Diesel
	Moc silnika (KM)	140 PK
	Kabina	Enkel

Podstawowe informacje	
Marka	Mercedes Benz
Pierwsza rejestracja	2019-09-11
Numer podwozia	WDB9071551N056765
Kategoria	Zamkni?ta skrzynia ?adunkowa
Typ	Sprinter 514 2.2 CDI
Kolor	Bia?y
Przebieg	12639 km

Konstrukcja	
Materia? pod?ogi	Metal
Szeroko?? otworu drzwiowego	195 cm
Wysoko?? prze?adunku	198 cm
typ_rampy_za?adunkowej	Wystaj?ca kłapa za?adunkowa
Rok budowy zabudowy	2019
Materia? zabudowy	Kunststof
D?ugo?? wewn?trzna zabudowy	424 cm
Szeroko?? wewn?trzna zabudowy	207 cm
Wysoko?? wewn?trzna zabudowy	205 cm
Rok produkcji windy za?adowczej	2019
D?ugo?? zewn?trzna zabudowy	424 cm
Wysoko?? zewn?trzna zabudowy	210 cm
Marka windy za?adowczej	Palfinger
?adowno?? windy za?adowczej	750 kg

Długość platformy	160 cm
Wymiary	
Długość	680 cm
Szerokość	210 cm
Wysokość	300 cm
Rozstaw osi	440 cm
Rozstaw kół	165 cm
Wagi	
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (GVW)	5000 kg
Maksymalna masa całkowita (GCW)	7000 kg
Maksymalna waga osi przedniej	2000 kg
Maksymalna waga osi tylnej	3500 kg
Masa własna pojazdu	3295 kg
Ładowność	205 kg
Waga holowania	2000 kg
Informacje o silniku	
Napęd	Tyły
Skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Paliwo	Diesel
Moc silnika (KM)	140 PK
Eurostandard silnika	Euro 6
Liczba biegów	7
Pojemność skokowa	2143 CC
AdBlue	
Kabina	
Fotele	3
Wnętrze kabiny	
Klimatyzacja	
Apple CarPlay	
Bluetooth	
Klimatyzacja automatyczna	
Elektrycznie regulowane lusterka	
Elektryczne szyby	
Wielofunkcyjna kierownica	
Nawigacja	
Radio	
Wspomaganie kierownicy	
Wyposażenie zewnętrzne kabiny	
Światła przeciwmgielne	
opcje bezpieczeństwa	
Kamera cofania	
Kontrola trakcji	

Cechy pojazdu


Podnośnik załadunkowy

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej

Assen

Pierwsza osoba

- Osoba kierująca
- none



Druga osoba

- none

